

АКТ
испытания гимнастических снарядов и спортивного оборудования
в спортивном зале и на спортивной площадке
МБОУ Благодарновская СОШ

с. Благодарное

28 августа 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе уполномоченного представителя по ОТ Солопова С.И., директора школы Решетовой Е.М., главы сельсовета Ивасюк В.В., председателя ПК Семенцовой С.А., учителя физической культуры Решетова Ю.И.

Составили настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале школы для проведения занятий имеются:

Перекладина - 1 шт; бревно - 1 шт; гимнастический канат для лазания - 1 шт; гимнастический конь- 1 шт; гимнастический козел – 1 шт; гимнастический мостик -1 шт ; гимнастические брусья – 1 шт.; баскетбольные щиты с кольцами – 2шт; гимнастические скамейки - 2 шт.

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию:

- 1.1. Перекладина под нагрузкой 220 кг, приложенной к середине грифа на высоте 2500 мм (прогиб грифа – 70 мм), фактически 65 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
- 1.2. Гимнастическое бревно под действием груза 135 кг, установленного к середине бревна на высоте 1200 мм (прогиб бревна – 3 мм), фактически менее 3 мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
- 1.3. Гимнастический канат для лазания путем приложения к нему груза равного 300 кг. После снятия нагрузки повреждения и смещения каната в щехах не обнаружены.
- 1.4. Гимнастический конь и гимнастический козел - опоры прочно укреплены в коробках корпуса. При выдвигении ноги гимнастического козла и коня свободно устанавливаются и прочно закрепляются в заданном положении.
- 1.5. Гимнастический мостик – подбит резиной, скольжение при отталкивании исключено.
- 1.6. Гимнастические брусья под действием груза массой 135 кг, приложенного к середине жердей, установленных на высоте 14000 мм (прогиб жердей – 50 мм), фактически менее 50мм. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.
- 1.7. Баскетбольные щиты с кольцами под нагрузкой 100 кг, приложенный на верхний край кольца, фактически – кольца не отклонились вниз более чем на 30⁰.
- 1.8. Гимнастические скамейки имеют хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно завинчены; трещин и заусенец не обнаружено.

После снятия нагрузки все снаряды принимают первоначальное положение. Остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

Прогибы гимнастических снарядов соответствуют требованиям ГОСТ.

2. На спортивной площадке школы для проведения занятий имеются:
гимнастический городок, беговые дорожки, игровые площадки (футбол).
Все вышеупомянутые снаряды, оборудования и площадки подлежат испытанию.
- 1.1. Спортивное оборудование: турники, баскетбольные стойки, щиты, кольца, волейбольные стойки. Места сварочных стыков, крепежных устройств не нарушены, находятся в фиксированном положении.
- 1.2. Спортивные площадки и беговые дорожки. Их поверхность ровная, выступающих поверхностей не имеется.

На основании результатов испытания оборудования и осмотра инвентаря комиссия приняла РЕШЕНИЕ:

1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам, установленным Правилами безопасности проведения занятий по физической культуре.
2. Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование готовыми к новому 2018-2019 учебному году.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.
4. Занятия на спортивных площадках и оборудовании разрешается.

Председатель комиссии

Соловьев / Соловьев С.И.

Члены комиссии

Генерал. В.М. Демидов

Сидорова А.А. Сидорова

М.И. Ковалева

Губ. Ибрагимов К.В.

(подписи, расшифровка подписей)

28.08. 2018 г.